

# Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

## Fire Doors

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

### Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

### Company Identification

SunCoast Contractors Supply

### Product Identification

For misrepresentation of certified product labels. Photos on Page 2

Product: Fire Doors  
Name: SunCoast Contractors Supply  
Address: 3095 Kennesaw St, Ft. Myers, FL 33916  
PO# for label order that was lost: 23825

W/N 00500 - qty 100 (SN 629501-629600)  
Label Description: 90" Door (OS)

Pour fausse déclaration concernant les étiquettes de produits certifiés. Photos en page 2

Produit : Portes coupe-feu  
Nom : SunCoast Contractors Supply  
Adresse : 3095 Kennesaw St, Ft. Myers, FL 33916  
N° de commande de la commande d'étiquettes perdue : 23825

N° de série : 00500 - qté 100 (SN : 629501-629600)  
Description de l'étiquette : Porte de 228 cm (OS)

### Hazard Involved

Not Intertek Certified / Non certifié Intertek

### What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase and the labels should be removed and returned to Intertek/ L'utilisation doit être immédiatement interrompue et retournée au point d'achat et les étiquettes doivent être retirées et retournées à Intertek.



Total Quality. Assured.

Published: April 10, 2025  
Revised:

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
[intertek.com](http://intertek.com)

Public Notice ID: 2025-38  
Page 2 of 2

**Photos and Images**

